



Mauro Scorsiroli – R.L.S. FABI

Sopralluogo ISGS DC Via XX Settembre del 19 febbraio 2016



R.L.S.

Open Space

Rileviamo un microclima troppo alto e quindi chiediamo di contenere l'erogazione del riscaldamento per mitigarne gli effetti.

Si chiede la possibilità di modulare le luci per zone per poter utilizzare l'illuminazione non naturale solo sulle aree più lontane dalle finestre.



R.L.S.

Ufficio del Responsabile e sala riunione interna

L' ufficio del responsabile con scrivania in prossimità della finestra necessita di applicazione sul vetro di pellicola di protezione dal sole in modo da ridurre riflessi e temperatura interna. Le tende presenti sono troppo sottili e non proteggono in maniera sufficiente dalle due criticità sopra indicate.



R.L.S.

Prova d'esodo

Rileviamo che durante la prova d' esodo in quella zona del palazzo i colleghi si sono trovati in parecchi sulla scala adiacente l'ufficio con aumento incisivo dei tempi di arrivo alla zona sicura.

Torino/Moncalieri 7 Marzo 2016