



Mauro Scorsiroli – R.L.S. FABI

Sopralluogo Torre Grattacielo del 16 febbraio 2016



R.L.S.

Piano 29 lato Est

Il progetto **Digital Factory** ha interessato i piani 29 e 30 della Torre con un aumento notevole di colleghi e consulenti coinvolti dalla banca per un periodo di tempo lungo all'interno degli ambienti di lavoro.

Focalizzando l'attenzione sul piano 29 lato est notiamo una popolazione notevole in spazi piuttosto contenuti, presenza di cavi non protetti a pavimento da sistemare e sale riunioni non adatte ai numeri presenti.

Attualmente i lavoratori sono più di sei per postazione ed arrivano ad essere interessati in un numero che oscilla tra le 60 e le 70 presenze nella zona indicata.

Si chiede di ricavare ulteriori spazi per posizionare un maggior numero di scrivanie con l'obiettivo di garantire ambienti con una maggiore vivibilità ed un microclima più sostenibile.



R.L.S.

Zona mensa giardino

Si richiede di riposizionare appena possibile i tavoli rossi fuori sul giardino in modo da aumentare gli spazi fruibili per le Colleghe ed i Colleghi.



R.L.S.

Mensa

La qualità e la quantità del cibo della mensa progressivamente sono peggiorate a causa di una costante maggiore affluenza che comunque non giustifica affatto la caduta sotto gli standard pretesi dalla Banca. Un' ala della mensa chiude prima (con precisione il lato est alle 13.30) e questo stride con la maggiore affluenza costante.

Si chiede di indirizzare i consulenti ed i corsisti sulla prima parte dell'orario della mensa per decongestionare gli orari centrali.



R.L.S.

Documentazione ASL e DVR relativi alla mensa

Si richiede di visionare i documenti derivanti dai controlli periodici ASL e dalle verifiche a sorpresa attivate dalla banca tramite terzi. Inoltre si chiede anche di poter visionare il DVR (documento di valutazione dei rischi) riferito alla mensa.



Ascensori

Rileviamo nuovamente, dopo un intero anno di segnalazioni, che gli odori della mensa si propagano nel vano ascensori fino ai piani più alti rendendo l'aria difficilmente respirabile.

Siamo certi che un intervento sul sistema di ventilazione della mensa possa risolvere definitivamente il problema.



Asilo nido

In seguito alla perdita d'acqua, che ha gonfiato il palchetto posato sul riscaldamento a pavimento nella zona adiacente la sala nanna lattanti, chiediamo di ripristinare le porzioni danneggiate nel più breve tempo possibile.

Rendere nuovamente il corridoio utilizzabile è una priorità alla luce dei prossimi inserimenti dei bimbi e visto il momentaneo utilizzo di una zona nanna più contenuta.

Si raccomanda di arieggiare i locali interessati dai lavori al fine di evitare propagazioni su ambienti utilizzati.



Sala ristoro

È opportuno adeguare la sala ristoro alla reale esigenza dei lavoratori ripristinando le sedie mancanti.

Torino/Moncalieri 7 Marzo 2016